

Fuel Pump Cap Kit P/N 433518

This repair kit is for 9.9 thru 155 model *Evinrude®* and *Johnson®* outboard motors thru 1989 models.


- Disconnect portable fuel tank. Tank pressure could cause fuel spill and fire hazard.
- Discard original gasket (A) located under cap. Do not remove or discard similar gasket under vacuum fitting (B), if one is on your motor.
- Save filter screen (a) and screw (b) from old cap and install on new cap (1). Install o-rings (2) and (3) on new cap.


Reassemble pump and squeeze primer bulb to check for leaks.














SVENSKA

# Bränslepumpslock P/N 433518

Denna reparationssats är avsedd för 9.9 t o m 155 Evinrude® och Johnson® utbordare t o m 1989 modellerna.

Koppla bort den bärbara bensintanken. Trycket i tanken kan orsaka bränslespill och brandrisker.

12 Släng originalpackningen (A) under locket. Ta inte bort eller släng den liknande packningen under vakuumdelen (B), om det finns en sådan på din motor.

13 Flytta filtret (10) och skruven (15) från det gamla locket till det nya (1). Installera O-ringarna (2) och (3) på det nya locket.

Sätt ihop pumpen och kontrollera om det läcker genom att klämma ihop pumpblåsan.



Säkerhetsvarning

FRANÇAIS

### Kit du bouchon de la pompe à carburant P/N 433518

Ce kit de réparation est destiné aux moteurs hors-bord modèles 9.9 à 155 jusqu'en 1989.

Disconnectez le réservoir portatif de carburant. La pression du réservoir peur causer un débordement de carburant et un danger d'incendie.

1 2 Disposez du joint d'origine (a) placé sous le bouchon. N'enlevez pas et ne jetez pas le joint similaire sous le raccord de vide (a), s'il existe sur votre moteur.

Gardez la grille du filtre (1) et la vis (2) de l'ancien bouchon et mettez-les sur le bouchon neuf (1). Installez les anneaux toriques (2) et (3) sur le nouveau bouchon.

Réassemblez la pompe et pressez sur la poire d'amorçage pour vérifier s'il y a des fuites.



ESPAÑOL

#### Conjunto de Tapa de la Bomba de Combustible P/N 433518

Este conjunto sirve para los motores fuera de borda Evinrude® y Johnson® de modelo 9.9 al 155 hasta el año 1989.

Desconecte el tanque de combustible portátil. La presión del tanque podrá causar derramamiento de combustible y peligro de incendio.

Deshágase del empaque original (a) situado debajo de la tapa. No remueva o se deshaga del empaque similar situado debajo del conector de vacío (a), si su motor está así equipado.

Guarde el cedazo de filtro ( y el tornillo ( ) de la tapa vieja e instálelos en la tapa nueva ( ). Instale los anillos-O ( ) y ( ) en la tapa nueva.

Reensamble la bomba y oprima el bulbo cebador para ver si hay escapes.



Relativo a Seguridad

ITALIANO

# Kit cappellotto della pompa di alimentazione P/N 433518

Questo kit di riparazione va usato sui fuoribordo Evinrude® e Johnson® coi modelli dal 9.9 al 155 costruiti fino al 1989.

Togliere il serbatoio carburante portatile. La pressione nel serbatoio potrebbe fare fuoriuscire carburante provocando rischi di incendi.

12 Gettare la guarnizione originale (a) che si trova sotto al cappellotto. Non togliere né gettare l'altra guarnizione simile che si trova sotto il raccordo della pompa da vuoto (B), se il vostro motore ne è provvisto.


13 Mettere da parte il retino filtrante ® e la vite ® del cappellotto vecchio e porli in quello nuovo ①. Installare gli anelli torici ② e il dispositivo ③ sul nuovo cappellotto.


Rimontare la pompa e schiacciare la pompetta di adescamento per verificare se vi sono perdite.














NEDERLANDS

# Kit met brandstofpompdop P/N 433518

Dit reparatiekit is bestemd voor Evinrude® en Johnson® buitenboordmotoren modellen 9.9 - 155 t/m 1989.

Ontkoppel de draagbare brandstoftank. Doe dit voorzichtig want door de druk in de tank kan brandstof gemorst worden en brand ontstaan.

Gooi de oorspronkelijke pakking (a) weg die zich onder de dop bevindt. De gelijkaardige pakking onder de vacuüm-koppeling (b) - indien gemonteerd op uw motor -niet verwijderen of weggooien.

1 3 Bewaar de filterzeef (1) en de schroef (2) van de oude dop en monteer deze op de nieuwe dop (1). Monteer de O-ringen (2) en (3) op de nieuwe dop.

Monteer de pomp en knijp in de pompbal om het systeem op lekkage te controleren

∕ Ор

Opgelet

#### Polttoainepumpun korkkisarja P/N 433518

Tämä korjaussarja on tarkoitettu Evinrude® ja Johnson® -perämoottorien 9.9 - 155 vuosimallia 1989 vanhempiin malleihin.

📐 Irroita kannettava polttoainesäiliö. Säiliön paine voi aiheuttaa polttoaineen läikkymistä ja tulipalon vaaran.

12 Irroita alkuperäinen tiiviste (A) korkin alta. Älä irroita tai heitä pois tyhjiöliitännän (B) alla olevaa samanlaista tiivistettä, jos sellainen moottorissasi on.

1 Säilytä vanhan korkin suodatin (1) ja ruuvi (12) ja asenna ne uuteen korkkiin (1). Asenna O-renkaat (2) ja (3) uuteen korkkiin.

Kokoa pumppu ja purista esitäyttöpumppua vuodottomuuden tarkistamiseksi.

NORGE

# Kappesett for brennstoffspumpe P/N 433518

Dette settet er beregnet på 9.9 t.o.m. 155 modeller Evinrude® og Johnson® utenbordsmotorer t.o.m. 1989 modellene.

Koble fra den bærbare drivstoffstanken. Beholdertrykk kan forårsake drivstoffsøl og brannfare.

12 Kast orginal paknings-ring (a) plassert under kappe. Hverken fjern eller kast lignende paknings-ring under vakuumanordningen (a), hvis der finnes en på din motor.

1 3 Ta vare på filternetting @ og skrue © fra gammel kappe og monter på ny kappe ①. Monter o-ringer ② og ③ på ny kappe.

Remonter pumpe og press primerballong for kontroll av lekkasje.

⚠ Gjelder Sikkerhet

DEUTSCH

#### Pumpendeckel-Bausatz P/N 433518

Dieser Reparaturbausatz wird für Evinrude®- und Johnson®-Außenbordmotoren bis 1989, Modelle 9.9 bis 155, verwendet.

Den transportablen Kraftstofftank lösen. Der Tankdruck könnte dazu führen, daß Kraftstoff verschüttet wird, und könnte somit eine Brandgefahr darstellen.

1 2 Die ursprüngliche Dichtung (a) unter dem Deckel wegwerfen. Die ähnlich aussehende Dichtung unter dem Vakuumanschluß (B) nicht entfernen oder wegwerfen, falls der Motor über einen solchen Anschluß verfügt.

1 3 Filtersieb (a) und Schraube (a) des alten Deckels aufbewahren und am neuen Deckel (1) anbringen. O-Ringe (2) und (3) am neuen Deckel anbringen.

Die Pumpe wieder zusammenbauen und die Ballpumpe drücken, um zu überprüfen, ob Leckagen vorhanden sind.



⚠ Sicherheitshinweis